

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" PHŞ-in Ceyranbatan kimyəvi - bakterioloji laboratoriyası. Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (06.07.2026 -12.07.2026)																
Nümunənin sıra sayı	Götürülən nöqtə	Nümunənin götürüldüyü			Dad	İy	t	pH	Bul.	TDS	Q.x.	EC	NH ₄ ⁺	NO ₂ ⁻	Ümumi koli	E. Koli
		Ünvan (koordinatlar)	Anbarın sayı və həcmi	Giriş - çixış	bal	bal	° C	pH vahidi	NTU	mq/L	mq/l	µs/sm	mq/l	mq/l	kyv/100 mL	kyv/100 mL
					≤ 2	≤ 2	-	6,5 - 9,5	≤ 2.6	1000	0.3-0.5	≤ 2500	0-0.5	0-0.5	<3	0
1	Ceyranbatan qəsəbəsi, klassik sutəmizləyici qurğular kompleksi	1-ci növbə sutəmizləyici qurğulara	sağ	giriş	*	0	24.4	8.40	9.6	331	*	683	*	*	>200	2
2			sol	giriş	*	0	24.4	8.40	9.7	332	*	683	*	*	>200	2
3		2-ci növbə sutəmizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	*	0	24.4	8.40	10.8	330	*	679	*	*	>200	1
4			sol	giriş	*	0	24.4	8.40	10.7	330	*	679	*	*	>200	3
5		3-cü növbə sutəmizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	*	0	24.4	8.40	12.2	330	*	677	*	*	>200	1
6			sol	giriş	*	0	24.4	8.40	12.0	330	*	677	*	*	>200	1
7		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	24.4	*	11.1	*	0.39	*	*	*	*	*
8			sol	giriş	*	0	24.4	*	10.6	*	0.39	*	*	*	*	*
9		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	24.4	*	10.6	*	0.46	*	*	*	*	*
10			sol	giriş	*	0	24.4	*	10.3	*	0.46	*	*	*	*	*
11		3-cü növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	24.4	*	13.2	*	0.46	*	*	*	*	*
12			sol	giriş	*	0	24.4	*	13.8	*	0.35	*	*	*	*	*
13		1 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 1	çixış	0	0	24.5	8.29	0.9	*	0.93	669	<0,10	<0,05	0	0
14			N 2	çixış	0	0	24.5	8.29	1.0	*	0.91	668	*	*	0	0
15			N 3	çixış	0	0	24.5	8.29	1.0	*	0.91	670	<0,10	<0,05	0	0
16			N 4	çixış	0	0	24.5	8.29	1.1	*	0.93	670	<0,10	<0,05	0	0
17			N 7	çixış	0	0	24.5	8.29	1.0	*	0.91	668	*	*	0	0
18			N 8	çixış	0	0	24.5	8.29	1.0	*	0.91	668	<0,10	<0,05	0	0
19		2 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 2	çixış	0	0	24.5	8.29	1.0	*	0.78	679	<0,10	<0,05	0	0
20			N 3	çixış	0	0	24.5	8.29	1.1	*	0.78	680	*	*	0	0
21			N 4	çixış	0	0	24.5	8.29	1.1	*	0.80	680	*	*	0	0
22			N 5	çixış	0	0	24.5	8.29	1.0	*	0.80	680	*	*	0	0
23			N 7	çixış	0	0	24.5	8.29	1.0	*	0.80	679	<0,10	<0,05	0	0
24			N 8	çixış	0	0	24.5	8.29	1.1	*	0.78	679	<0,10	<0,05	0	0
25	Ceyranbatan Ultrasüzgəci imzələyici qurğular kompleksi	Abonent	*	çixış	*	0	23.8	*	0.56	*	0.30	*	*	*	0	0
26		Xam su anbarı (mexaniki süzgeclərdən sonra)	*	çixış	*	0	24.2	*	9.9	*	*	*	*	*	*	*
27		"+8" təmiz su anbarı	*	çixış	0	0	24.5	8.28	0.35	*	0.35	680	<0,10	<0,05	0	0

28	süte	" +118" təmiz su anbarı	*	giriş	0	0	22.4	8.28	0.45	*	0.41	687	*	*	0	0
29	Sıfayıt	BSK-1	1ci nasos stansiyası	giriş	0	0	22.0	7.92	0.75	*	0.76	789	<0,10	<0,05	0	0
30		BSK-2	2ci nasos stansiyası	çixış	0	0	22.2	7.92	0.59	*	0.85	710	<0,10	<0,05	0	0
31		Müşviqabad qəsəbəsi subölüşdürücü kamera	*	çixış	0	0	22.2	7.93	0.90	*	0.41	713	*	*	0	0
32	Oğuz Qəbələ Bakı qurğuları kompleksi	" +190" Atyalı, OQB	*	giriş	0	0	21.5	7.92	0.61	*	0.33	501	<0,10	<0,05	0	0
33			*	çixış	0	0	21.4	7.93	0.55	*	0.78	502	<0,10	<0,05	0	0
34			+190/+118	çixış	0	0	22.4	8.29	0.42	*	0.46	683	<0,10	<0,05	0	0
35	*	Taxta körpü	*	giriş	*	0	24.8	*	6.00	*	*	*	*	*	>200	1
36	1 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-1	*	çixış	0	0	24.9	8.29	1.0	*	0.56	685	<0,10	<0,05	0	0
37		Kollektor-2	*	çixış	0	0	24.9	8.29	0.9	*	0.74	684	<0,10	<0,05	0	0
38		Kollektor-3	*	çixış	0	0	24.9	8.29	0.8	*	0.80	682	<0,10	<0,05	0	0
39		Kollektor-4	*	çixış	0	0	24.9	8.29	0.8	*	0.72	684	<0,10	<0,05	0	0
40	2 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-5	*	çixış	0	0	24.9	8.29	0.8	*	0.80	682	<0,10	<0,05	0	0
41		Kollektor-6	*	çixış	0	0	24.9	8.29	0.9	*	0.74	681	<0,10	<0,05	0	0
42		Kollektor-7	*	çixış	0	0	24.9	8.29	0.9	*	0.69	680	<0,10	<0,05	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev