

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Ceyranbatan fiziki - kimyəvi və bakterioloji təhlil laboratoriyası. Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (20.07.2026 -26.07.2026)																
Nümunənin sıra sayı	Götürülən nöqtə	Nümunənin götürüldüyü			Dad	İy	t	pH	Bul.	TDS	Qalıq xlor	EC	NH ₄ ⁺	NO ²⁻	Ümumi koli	E. Koli
		Ünvan (koordinatlar)	Anbarın sayı və həcmi	Giriş - çıxış	bal	bal	° C	pH vahidi	NTU	mq/L	mq/l	µs/sm	mq/l	mq/l	kyv/100 mL	kyv/100 mL
					≤ 2	≤ 2	-	6,5 - 9,5	≤ 2.6	1000	0.3-0.5	≤ 2500	0-0.5	0-0.5	<3	0
1	Ceyranbatan qəsəbəsi, klassik sutəmizləyici qurğular kompleksi	1-ci növbə sutəmizləyici qurğulara	sağ	giriş	*	0	26.0	8.39	8.5	331	*	678	*	*	>200	1
2			sol	giriş	*	0	26.0	8.39	8.6	331	*	680	*	*	>200	2
3		2-ci növbə sutəmizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	*	0	26.0	8.39	8.7	327	*	671	*	*	>200	2
4			sol	giriş	*	0	26.0	8.39	8.8	327	*	672	*	*	>200	1
5		3-cü növbə sutəmizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	*	0	26.0	8.40	12.0	326	*	665	*	*	>200	2
6			sol	giriş	*	0	26.0	8.40	12.2	326	*	667	*	*	>200	2
7		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	26.0	*	9.2	*	0.41	*	*	*	*	*
8			sol	giriş	*	0	26.0	*	9.2	*	0.46	*	*	*	*	*
9		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	26.0	*	9.2	*	0.46	*	*	*	*	*
10			sol	giriş	*	0	26.0	*	9.7	*	0.50	*	*	*	*	*
11		3-cü növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	26.0	*	10.0	*	0.48	*	*	*	*	*
12			sol	giriş	*	0	26.0	*	11.0	*	0.48	*	*	*	*	*
13		1 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 1	çixış	0	0	26.2	8.28	2.2	*	1.00	667	<0,10	<0,05	0	0
14			N 3	çixış	0	0	26.2	8.28	1.2	*	0.89	667	<0,10	<0,05	0	0
15			N 4	çixış	0	0	26.2	8.28	1.2	*	0.87	667	<0,10	<0,05	0	0
16			N 5	çixış	0	0	26.2	8.28	1.3	*	0.89	668	<0,10	<0,05	0	0
17			N 7	çixış	0	0	26.2	8.28	1.0	*	0.89	667	<0,10	<0,05	0	0
18		2 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 1	çixış	0	0	26.2	8.28	2.4	*	0.91	668	<0,10	<0,05	0	0
19			N 2	çixış	0	0	26.2	8.28	1.6	*	0.91	668	<0,10	<0,05	0	0
20			N 3	çixış	0	0	26.2	8.28	1.7	*	0.91	668	<0,10	<0,05	0	0
21			N 4	çixış	0	0	26.2	8.28	1.8	*	0.91	668	<0,10	<0,05	0	0
22			N 5	çixış	0	0	26.2	8.28	1.7	*	0.87	668	<0,10	<0,05	0	0
23			N 7	çixış	0	0	26.2	8.28	1.7	*	0.87	668	<0,10	<0,05	0	0
24			N 8	çixış	0	0	26.2	8.28	2.1	*	0.87	667	<0,10	<0,05	0	0
25	Ceyranbatan Ultrasüzgəci təmizləyici qurğular kompleksi	Abonent	*	çixış	*	0	25.6	*	0.80	*	0.37	*	*	*	0	0
26		Xam su anbarı (mexaniki süzgəclərdən sonra)	*	çixış	*	0	25.9	*	8.2	*	*	*	*	*	*	*
27		"+8" təmiz su anbarı	*	çixış	0	0	25.9	8.27	0.46	*	0.39	674	<0,10	<0,05	0	0

28	suti	" +118" təmiz su anbarı	*	giriş	0	0	24.6	8.27	0.42	*	0.35	674	*		0	0
29	Sundayıt	BSK-1	1ci nasos stansiyası	giriş	0	0	24.3	7.82	0.72	*	0.85	781	<0,10	<0,05	0	0
30		BSK-2	2ci nasos stansiyası	çixış	0	0	24.4	7.82	0.51	*	0.91	699	<0,10	<0,05	0	0
31		Müşviqabad qəsəbəsi subölüşdürücü kamera	*	çixış	0	0	23.6	7.91	0.83	*	0.50	791	*	*	0	0
32	Oğuz Qəbələ Bakı qurğuları kompleksi	" +190" Atyalı, OQB	*	giriş	0	0	24.3	7.83	0.51	*	0.41	501	<0,10	<0,05	0	0
33			*	çixış	0	0	24.1	7.84	0.49	*	0.83	504	<0,10	<0,05	0	0
34			+190/+118	çixış	0	0	24.9	8.28	0.60	*	0.50	677	<0,10	<0,05	0	0
35	*	Taxta körpü	*	giriş	*	0	23.8	*	8.80	*	*	*	*	*	*	*
36	1 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-1	*	çixış	0	0	25.5	8.27	1.1	*	0.85	570	<0,10	<0,05	0	0
37		Kollektor-2	*	çixış	0	0	25.5	8.27	1.1	*	0.87	572	<0,10	<0,05	0	0
38		Kollektor-3	*	çixış	0	0	25.5	8.27	1.3	*	0.85	572	<0,10	<0,05	0	0
39		Kollektor-4	*	çixış	0	0	25.5	8.27	1.3	*	0.87	572	<0,10	<0,05	0	0
40	2 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-5	*	çixış	0	0	25.5	8.27	1.1	*	0.87	570	<0,10	<0,05	0	0
41		Kollektor-6	*	çixış	0	0	25.5	8.27	1.1	*	0.85	570	<0,10	<0,05	0	0
42		Kollektor-7	*	çixış	0	0	25.5	8.27	1.3	*	0.83	570	<0,10	<0,05	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev