

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" PHŞ-in Ceyranbatan kimyəvi - bakterioloji laboratoriyası. Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (10.08.2026 -16.08.2026)														
Nümunənin sıra sayı	Götürülən nöqtə	Nümunənin götürüldüyü			İy	t	pH	Bul.	TDS	Q.x.	EC	NO ²⁻	Ümumi koli	E. Koli
		Ünvan (koordinatlar)	Anbarın sayı və həcmi	Giriş - çıxış	bal	° C	pH vahidi	NTU	mq/L	mq/l	µs/sm	mq/l	kyv/100 mL	kyv/100 mL
					≤ 2	-	6,5 - 9,5	≤ 2.6	1000	0.3-0.5	≤ 2500	0-0.5	<3	0
1	Ceyranbatan qəsəbəsi, klassik suturemizleyici qurğular kompleksi	1-ci növbə suturemizleyici qurğulara	sağ	giriş	0	26.6	8.38	8.3	333	*	683	*	>200	13
2			sol	giriş	0	26.6	8.38	7.8	333	*	683	*	>200	22
3		2-ci növbə suturemizleyici qurğulara giriş	sağ	giriş	0	26.6	8.38	9.3	330	*	680	*	>200	13
4			sol	giriş	0	26.6	8.38	8.8	330	*	680	*	>200	18
5		3-cü növbə suturemizleyici qurğulara giriş	sağ	giriş	0	26.6	8.38	9.1	327	*	672	*	>200	10
6			sol	giriş	0	26.6	8.38	9.9	320	*	661	*	>200	14
7		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	0	26.6	*	9.0	*	0.39	*	*	*	*
8			sol	giriş	0	26.6	*	9.6	*	0.39	*	*	*	*
9		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	0	26.6	*	9.0	*	0.39	*	*	*	*
10			sol	giriş	0	26.6	*	8.7	*	0.39	*	*	*	*
11		3-cü növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	0	26.6	*	10.4	*	0.37	*	*	*	*
12			sol	giriş	0	26.6	*	9.9	*	0.39	*	*	*	*
13		1 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 2	çixış	0	26.7	8.27	1.9	*	0.80	683	<0,05	0	0
14			N 3	çixış	0	26.7	8.27	1.7	*	0.89	680	<0,05	0	0
15			N 8	çixış	0	26.7	8.27	2.0	*	0.93	683	<0,05	0	0
16		2 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 1	çixış	0	26.7	8.28	2.0	*	0.83	678	<0,05	0	0
17			N 4	çixış	0	26.7	8.28	2.1	*	0.80	678	<0,05	0	0
18			N 5	çixış	0	26.7	8.28	1.9	*	0.80	675	<0,05	0	0
19			N 6	çixış	0	26.7	8.28	2.1	*	0.74	680	<0,05	0	0
20			N 7	çixış	0	26.7	8.28	1.8	*	0.76	673	<0,05	0	0
21			N 8	çixış	0	26.7	8.28	1.8	*	0.76	680	<0,05	0	0
22	Ceyranbatan Ultrasüzgeçli suturemizleyici qurğular kompleksi	Abonent	*	çixış	0	26.4	*	1.1	*	0.26	*	*	*	*
23		Xam su anbarı (mexaniki süzgəclərdən sonra)	*	çixış	0	*	8.28	7.20	*	*	*	<0,05	*	*
24		" +8" təmiz su anbarı	*	giriş	0	26.5	8.28	0.33	*	0.33	680	*	0	0
25		" +118" təmiz su anbarı	1ci nasos stansiyası	giriş	0	24.2	8.27	0.55	*	0.17	683	<0,05	0	0
26	nt	BSK-1	2ci nasos stansiyası	çixış	0	21.6	7.85	0.78	*	0.78	770	<0,05	0	0

27	Sunqay	BSK-2	*	çixış	0	23.2	7.84	0.89	*	0.78	692	*	0	0
28		Müşviqabad qəsəbəsi subölüşdürücü kamera	*	giriş	0	24.1	7.86	0.60	*	0.39	778	<0,05	0	0
29	Oğuz Qəbələ Bakı qurğuları kompleksi	"+190" Atyalı, OQB	*	çixış	0	22.3	7.83	0.63	*	0.43	503	<0,05	0	0
30			+190/+118	çixış	0	21.6	7.84	0.64	*	0.83	501	<0,05	0	0
31			*	giriş	0	24.0	8.28	0.61	*	0	682	*	0	0
32	*	Taxta körpü	*	çixış	0	25.7	*	9.6	*	*	*	*	*	*
33	1 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-1	*	çixış	0	26.6	8.27	1.9	*	0.67	681	<0,05	0	0
34		Kollektor-2	*	çixış	0	26.6	8.28	1.7	*	0.72	687	<0,05	0	0
35		Kollektor-3	*	çixış	0	26.6	8.28	1.7	*	0.72	683	<0,05	0	0
36		Kollektor-4	*	çixış	0	26.6	8.27	1.6	*	0.70	689	<0,05	0	0
37	2 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-5	*	çixış	0	26.6	8.27	2.0	*	0.70	677	<0,05	0	0
38		Kollektor-6	*	çixış	0	26.6	8.27	2.1	*	0.67	683	<0,05	0	0
39		Kollektor-7	*	çixış	0	26.6	8.28	2.1	*	0.67	679	<0,05	0	0