

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" PHŞ-in Ceyranbatan kimyəvi - bakterioloji laboratoriyası. Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (05.10.2026 -11.10.2026)

Nümunənin sıra sayı	Götürülən nöqtə	Nümunənin götürüldüyü			İy	t	Bul.	TDS	Q.x.	EC	Ümumi koli	E. Koli
		Ünvan (koordinatlar)	Anbarın sayı və həcmi	Giriş - çixış	bal	° C	NTU	mq/L	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
					≤ 2	-	≤ 2.6	1000	0.3-0.5	≤ 2500	0	0
1	Ceyranbatan qəsəbəsi, klassik suturemizləyici qurğular kompleksi	1-ci növbə suturemizləyici qurğulara	sağ	giriş	1	19.6	6.3	334	*	688	103	28
2			sol	giriş	1	19.6	6.6	335	*	689	>200	53
3		2-ci növbə suturemizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	1	19.6	6.0	333	*	688	56	1
4			sol	giriş	1	19.6	6.0	333	*	689	120	7
5		3-cü növbə suturemizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	1	19.6	7.2	334	*	688	>200	4
6			sol	giriş	1	19.6	7.0	334	*	690	>200	6
7		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	0	19.6	6.6	*	0.50	*	*	*
8			sol	giriş	0	19.6	7.0	*	0.48	*	*	*
9		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	0	19.6	9.1	*	0.48	*	*	*
10			sol	giriş	0	19.6	7.2	*	0.48	*	*	*
11		3-cü növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	0	19.6	6.9	*	0.46	*	*	*
12			sol	giriş	0	19.6	6.6	*	0.46	*	*	*
13		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	çixış	*	*	0.9	*	*	*	*	*
14			sol	çixış	*	*	1.1	*	*	*	*	*
15		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	çixış	*	*	1.0	*	*	*	*	*
16			sol	çixış	*	*	1.1	*	*	*	*	*
17		3-ci növbə süzgəc sexi	sağ	çixış	*	*	1.5	*	*	*	*	*
18			sağ	çixış	*	*	1.0	*	*	*	*	*
19		1 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 1	çixış	0	19.9	1.0	*	0.96	688	0	0
20			N 2	çixış	0	19.9	0.8	*	0.96	689	0	0
21			N 4	çixış	0	19.9	1.1	*	0.91	694	0	0
22			N 8	çixış	0	19.9	1.0	*	1.02	691	0	0
23		2 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 2	çixış	0	19.9	0.7	*	1.02	691	0	0
24			N 4	çixış	0	19.9	0.8	*	0.98	691	0	0
25			N 5	çixış	0	19.9	0.8	*	1.00	690	0	0
26			N 8	çixış	0	19.9	0.80	*	0.90	693	0	0
27	jular	Abonent	*	çixış	*	20.2	0.33	*	0.30	*	*	*

28	Ceyranbatan Ultrasüzgəclilə sütəmizləyici qurğ kompleksi	Xam su anbarı (mexaniki süzgəclərdən sonra)	*	çığış	1	20.1	6.2	*	*	*	*	*
29		" +8" təmiz su anbarı	*	çığış	0	16	0.27	*	0.58	690	0	0
30		" +118" təmiz su anbarı	*	çığış	0	20.0	0.30	*	0.30	687	0	0
31	Sumqayıt	BSK-1	1ci nasos stansiyası	çığış	0	16.4	0.56	*	0.61	745	0	0
32		BSK-2	2ci nasos stansiyası	çığış	0	16.0	0.72	*	0.70	676	0	0
33		Müşviqabad qəsəbəsi subölüşdürücü kamera	*	daxili	0	17.9	0.49	*	0.61	737	*	*
34	Oğuz Qəbələ Bakı qurğuları kompleksi	" +190" Atyalı, OQB	təzyiqqırıcı	giriş	0	14.5	0.48	*	0.37	496	0	0
35			təzyiqqırıcı	çığış	0	14.8	0.49	*	0.85	497	0	0
36			+190/+118	çığış	0	19.3	0.42	*	0.37	690	0	0
37	*	Taxta körpü	*	*	1	16.9	18.1	*	*	*	*	*
38	1 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-1	*	çığış	0	19.9	0.9	*	0.83	691	*	*
39		Kollektor-2	*	çığış	0	19.9	0.7	*	0.87	691	*	*
40		Kollektor-3	*	çığış	0	19.9	0.7	*	0.78	690	*	*
41		Kollektor-4	*	çığış	0	19.9	0.80	*	0.83	691	*	*
42	2 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-5	*	çığış	0	19.9	0.8	*	0.91	692	*	*
43		Kollektor-6	*	çığış	0	19.9	0.8	*	0.96	690	*	*
44		Kollektor-7	*	çığış	0	19.9	0.80	*	1.02	690	*	*