

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" PHŞ-in Ceyranbatan kimyevi - bakterioloji laboratoriyası. Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (31.08.2026 -06.09.2026)														
Nümunənin sıra sayı	Götürülən nöqtə	Nümunənin götürüldüyü			Dad	İy	t	pH	Bulanıqlıq	TDS	Qalıq xlor	EC	Ümumi koli	E. Koli
		Ünvan (koordinatlar)	Anbarın sayı və həcmi	Giriş - çıxış	bal	bal	° C	pH vahidi	NTU	mq/L	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
					≤ 2	≤ 2	-	6,5 - 9,5	≤ 2.6	1000	0.3-0.5	≤ 2500	0	0
1	Ceyranbatan qəsəbəsi, klassik suturemizləyici qurğular kompleksi	1-ci növbə suturemizləyici qurğulara	sağ	giriş	*	0	23.2	8.37	8.1	335	*	691	>200	13
2			sol	giriş	*	0	23.2	8.37	8.6	336	*	691	>200	11
3		2-ci növbə suturemizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	*	0	23.2	8.37	8.6	337	*	693	>200	12
4			sol	giriş	*	0	23.2	8.37	8.3	338	*	693	>200	11
5		3-cü növbə suturemizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	*	0	23.2	8.37	9.2	330	*	679	>200	6
6			sol	giriş	*	0	23.2	8.37	8.6	331	*	680	>200	8
7		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	23.2	*	8.6	*	0.41	*	*	*
8			sol	giriş	*	0	23.2	*	8.5	*	0.43	*	*	*
9		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	23.2	*	8.9	*	0.48	*	*	*
10			sol	giriş	*	0	23.2	*	8.7	*	0.48	*	*	*
11		3-cü növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	23.2	*	9.5	*	0.46	*	*	*
12			sol	giriş	*	0	23.2	*	15.6	*	0.43	*	*	*
13		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	çixış	*	0	23.2	*	1.2	*	*	*	*	*
14			sol	çixış	*	0	23.2	*	1.2	*	*	*	*	*
15		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	çixış	*	0	23.2	*	1.2	*	*	*	*	*
16			sol	çixış	*	0	23.2	*	1.2	*	*	*	*	*
17		3-ci növbə süzgəc sexi	sağ	çixış	*	0	23.2	*	1.3	*	*	*	*	*
18			sağ	çixış	*	0	23.2	*	2.0	*	*	*	*	*
19		1 saylı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 1	çixış	0	0	23.2	8.27	1.5	*	0.93	694	0	0
20			N 2	çixış	0	0	23.2	8.27	1.6	*	0.93	689	0	0
21			N 7	çixış	0	0	23.2	8.27	1.2	*	1.02	690	0	0
22		2 saylı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 1	çixış	0	0	23.2	8.26	1.1	*	1.00	685	0	0
23			N 2	çixış	0	0	23.2	8.26	1.4	*	0.91	687	0	0
24			N 3	çixış	0	0	23.2	8.26	1.4	*	0.96	695	0	0
25			N 4	çixış	0	0	23.2	8.26	1.7	*		693	0	0
26			N 5	çixış	0	0	23.2	8.26	1.3	*	0.87	695	0	0
27			N 6	çixış	0	0	23.2	8.26	1.4	*	1.00	682	0	0

28	Ceyranbatan Ultrasüzgeci sutemizləyici qurğular kompleksi		N 7	çixış	0	0	23.2	8.26	1.3	*	0.91	693	0	0
29			N 8	çixış	0	0	23.2	8.26	1.4	*	0.91	693	0	0
30		Abonent	*	çixış	*	*	23.7	*	0.3	*	0.41		0	0
31		Xam su anbarı (mexaniki süzgeçlərdən sonra)	*	çixış	*	0	23.2	*	7.7	*	*	*	*	*
32	Ceyranbatan Ultrasüzgeci sutemizləyici qurğular kompleksi	"+8" təmiz su anbarı	*	çixış	0	0	23.2	8.26	0.3	*	0.76	693	0	0
33		" +118" təmiz su anbarı	*	çixış	0	0	22.0	8.26	0.23	*	0.48	693	0	0
34		BSK-1	*	giriş	0	0	22.0	7.76	0.95	*	0.89	764	0	0
35		BSK-2	1ci nasos stansiyası	giriş	0	0	8.3	7.86	0.62	*	0.76	683	0	0
36	Oğuz Qəbələ Bakı qurğuları kompleksi	Müşviqabad qəsəbəsi subölüşdürücü kamera	2ci nasos stansiyası	çixış	0	0	20.9	7.76	1.30	*	0.00	692	0	0
37		"+190" Atyalı, OQB	*	çixış	0	0	21.2	7.84	0.42	*	0.41	498	0	0
38			*	giriş	0	0	22.0	7.86	0.62	*	0.76	496	0	0
39			*	çixış	0	0	20.9	7.76	0.40	*	0.59	689	0	0
40	*	Taxta körpü	+190/+118	çixış	*	*	20.9	*	7.0	*	*	*	*	*
41	1 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-1	*	giriş	0	0	23.2	8.26	1.15	*	0.81	694	0	0
42		Kollektor-2	*	çixış	0	0	23.2	8.26	1.1	*	0.89	692	0	0
43		Kollektor-3	*	çixış	0	0	23.2	8.26	1.3	*	0.86	696	0	0
44		Kollektor-4	*	çixış	0	0	23.2	8.26	1.0	*	0.52	695	0	0
45	2 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-5	*	çixış	0	0	23.2	8.26	1.1	*	0.91	397	0	0
46		Kollektor-6	*	çixış	0	0	23.2	8.26	1.0	*	0.91	694	0	0
47		Kollektor-7	*	çixış	0	0	23.2	8.26	1.2	*	0.87	695	0	0